

Wissensdatenbank > Produkte > Classic Switches > Seit dem Update auf v09.1.03 kann in HiView das Webinterface nicht mehr geöffnet werden

Seit dem Update auf v09.1.03 kann in HiView das Webinterface nicht mehr geöffnet werden

Christoph Strauss - 2022-01-10 - Classic Switches

Für die Firmware-Version 09.1.03 von Classic Switch ist HiView Version 03.2.02 oder höher erforderlich.