

## HiOS v07.0.06 released

2019-02-07 - - Switches and Router

Software Release 07.0.06 for HiOS devices

-----

Bugfixes (see Issue List)

### Conteúdo Relacionado

- [No SSH access after upgrading to HiOS v07.0.06](#)
- [HAC\\_Issue-List\\_2019-02-06.pdf](#)
- [Web\\_EES\\_07006.exe](#)
- [Web\\_EESX\\_07006.exe](#)
- [Web\\_GRS\\_07006.exe](#)
- [Web\\_MSP\\_07006.exe](#)
- [Web\\_OCTOPUS\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RDD\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RED\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RSP-2A\\_3S\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RSP-2S\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RSPE\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RSPL\\_07006.exe](#)
- [Web\\_RSPS\\_07006.exe](#)