

## HiOS v07.0.08 released

2019-07-29 - - Switches and Router

Software Release 07.0.08

-----

Bugfixes (see Issue List)

### Related Content

- [Web\\_EES\\_07008.zip](#)
- [Web\\_EESX\\_07008.zip](#)
- [Web\\_GRS\\_07008.zip](#)
- [Web\\_MSP\\_07008.zip](#)
- [Web\\_OCTOPUS\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RDD\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RED\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RSP-2A\\_3S\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RSP-2S\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RSPE\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RSPL\\_07008.zip](#)
- [Web\\_RSPS\\_07008.zip](#)
- [HAC\\_Issue-List\\_2019-07-29.pdf](#)