

HiOS v08.6.01 released

2021-02-22 - - Switches and Router

Software Release 08.6.01

Bugfixes (siehe Issue Liste)

Related Content

- [HAC_Issue-List_2021-02-24.pdf](#)
- [Web_BRS_08601.zip](#)
- [Web_DRAGON_08601.zip](#)
- [Web_GRS_08601.zip](#)
- [Web_MSP_08601.zip](#)
- [Web_RDD_08601.zip](#)
- [Web_OCTOPUS_08601.zip](#)
- [Web_RSP-2A_3S_08601.zip](#)
- [Web_RSPE_08601.zip](#)