

Classic Switch v09.1.08 released

2022-12-19 - - Switches and Router

Software Release 09.1.08

Bugfixes (see issuelist)

Contenu lié

- [Web_m4002L2P_09108.zip](#)
- [Web_m4002L3E_09108.zip](#)
- [Web_m4002L3P_09108.zip](#)
- [Web_m4002xgL2P_09108.zip](#)
- [Web_m4002xgL3E_09108.zip](#)
- [Web_m4002xgL3P_09108.zip](#)
- [Web_MACH100_09108.zip](#)
- [Web_MACH100GE_09108.zip](#)
- [Web_MACH1000GE_09108.zip](#)
- [Web_MAR1000_09108.zip](#)
- [Web_MICE_09108.zip](#)
- [Web_Octopus_09108.zip](#)
- [Web_OpenRail_09108.zip](#)
- [Web_pmL2P_09108.zip](#)
- [Web_pmL3E_09108.zip](#)
- [Web_pmL3P_09108.zip](#)
- [Web_RSR_09108.zip](#)
- [HAC_Issue-List_2022-12-19-2.pdf](#)