

## HiOS 10.0.01 has been released

2024-12-20 - - Switches and Router

Software Release 10.0.01

-----

Bugfixes (see Issue List)

### Contenuti correlati

- [Web\\_BRS\\_10001](#)
- [Web\\_BXP\\_10001](#)
- [Web\\_BXS\\_10001](#)
- [Web\\_GRS\\_10001](#)
- [Web\\_MSP\\_10001](#)
- [Web\\_OCTOPUS\\_10001](#)
- [Web\\_RSP\\_10001](#)
- [Web\\_RSPE\\_10001](#)
- [HAC\\_Issue\\_List\\_2024-12-20](#)