

## Classic Switch v09.1.02 released

2020-09-29 - - Switches and Router

Software Release 09.1.02

-----

Bugfixes (see issuelist)

Conteúdo relacionado

- [HAC\\_Issue-List\\_2020-09-29.pdf](#)
- [Web\\_m4002L2P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_m4002L3E\\_09102.zip](#)
- [Web\\_m4002L3P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_MACH100GE\\_09102.zip](#)
- [Web\\_MACH1000GE\\_09102.zip](#)
- [Web\\_MAR1000\\_09102.zip](#)
- [Web\\_MICE\\_09102.zip](#)
- [Web\\_Octopus\\_09102.zip](#)
- [Web\\_OpenRail\\_09102.zip](#)
- [Web\\_pmL2P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_pmL3E\\_09102.zip](#)
- [Web\\_pmL3P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_RSR\\_09102.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL2P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL3E\\_09102.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL3P\\_09102.zip](#)
- [Web\\_MACH100\\_09102.zip](#)