

## Classic Switch v09.1.08 released

2022-12-19 - - Switches and Router

Software Release 09.1.08

-----

Bugfixes (see issuelist)

Conteúdo relacionado

- [Web\\_m4002L2P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_m4002L3E\\_09108.zip](#)
- [Web\\_m4002L3P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL2P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL3E\\_09108.zip](#)
- [Web\\_m4002xgL3P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_MACH100\\_09108.zip](#)
- [Web\\_MACH100GE\\_09108.zip](#)
- [Web\\_MACH1000GE\\_09108.zip](#)
- [Web\\_MAR1000\\_09108.zip](#)
- [Web\\_MICE\\_09108.zip](#)
- [Web\\_Octopus\\_09108.zip](#)
- [Web\\_OpenRail\\_09108.zip](#)
- [Web\\_pmL2P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_pmL3E\\_09108.zip](#)
- [Web\\_pmL3P\\_09108.zip](#)
- [Web\\_RSR\\_09108.zip](#)
- [HAC\\_Issue-List\\_2022-12-19-2.pdf](#)